

県中浄化センター敷地内及び周辺環境放射線モニタリング調査結果について

平成23年5月2日

福島県災害対策本部（原子力班）

- 1 調査実施日時 平成23年5月1日（日） 16時～19時
- 2 調査結果概要

調査地点		調査 地点数	測定値 ( $\mu\text{Sv/h}$ )		備考
			最大値	最小値	
県中浄化センター 敷地内	スラグ置き場周辺	4	2.9	2.5	スラグ置き場から約50m内、未舗装4地点
	敷地内	3	3.4	1.3	未舗装2地点（運動広場グラウンド）、 舗装1地点（管理棟前）
	敷地境界付近	1	2.8	1.6	未舗装3地点、舗装8地点
県中浄化センター周辺		4	2.6	2.1	未舗装4地点 (敷地境界から約0.5～1.5km内)

(参考) 過去に調査した周辺の未舗装地点の調査結果

調査地点	調査日	測定値 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	備考
郡山市立高倉小学校	4月5日	3.4	敷地境界の南 約0.2km
高松ふれあい広場	4月13日	2.0	敷地境界の北東 約1.0km
本宮第4保育所	4月5日	3.7	敷地境界の北北西 約1.0km
本宮市立五百川小学校	4月5日	3.7	敷地境界の北西 約1.2km